

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๖๑)

เรื่อง กำหนดลักษณะคุณภาพ มาตรฐานอาหารเครื่องเคลือบดินเผา
หรือเครื่องโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖ (๖) และ (๘) แห่ง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

เครื่องเคลือบดินเผาหรือเครื่องโลหะเคลือบที่ใช้สำหรับบรรจุอาหารเพื่อ^๔
บริโภคทุกชนิดมีปริมาณตะกุ่มตะกิ้งอย่างมากได้ ต้องไม่เกิน ๒ มิลลิกรัม ต่อ
ความชื้น ๐.๖๕% ของเครื่องเคลือบนั้น ตามวิธีการที่ท้ายประกาศนี้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา^๕
เป็นตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

บัญญัติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วิธีวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในเครื่องเคลือบดินเผา

หรือเครื่องโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร

ข้อ ๑ สารละลายน้ำที่ใช้และวิธีเตรียม

(๑) สารละลายน้ำอะซิติกกรดอ่อน ($4\% \text{ acetic acid solution}$) ให้ผสมกรดอะซิติกเกลเซียล (glacial acetic acid) $\frac{1}{4}$ มิลลิลิตร กับน้ำกลั่นจนได้ปริมาตร 100 มิลลิลิตร

(๒) สารละลายน้ำมาตรฐานตะกั่ว (standard lead solution) ให้ละลายตะกั่วอะซิเตต $[\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}]$ 0.1879 กรัม ด้วยน้ำกลั่นประมาณ 100 มิลลิลิตร ในขวดแก้วปริมาตร (volumetric flask) เติมกรดอะซิติกเกลเซียลสองครึ่งสามหยด แล้วเติมน้ำกลั่นลงไปจนได้ปริมาตร $1,000$ มิลลิลิตร สารละลายน้ำมาตรฐานนี้ 1 มิลลิลิตร มีตะกั่ว 0.1 มิลลิกรัม

(๓) สารละลายน้ำโซเดียมไนท์tartrate (alkaline tartrate solution) ให้ละลายโซเดียมโปตัสเซียมtartrate ($\text{NaKC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) 2.5 กรัมด้วยน้ำกลั่น 50 มิลลิลิตร เติมแอนโนเนี่ยนไฮดรอกไซด์ (NH_4OH) ประมาณ 1 มิลลิลิตร เติมสารละลายน้ำโซเดียมชัลไฟต์ (Na_2S) ตามข้อ ๑ (๔) ลงไป 2 มิลลิลิตร ถ้าปรากฏว่ามีตะกอน ให้เติมสารละลายน้ำโซเดียมชัลไฟต์ลงไปอีกเพื่อถอดตะกอนให้หมด ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที แล้วกรองเอ่าตะกอนออก นำสารละลายน้ำโซเดียมชัลไฟต์ไปทำให้เป็นกรดด้วยกรดไฮโดรคลอริก นำไปต้มให้ไฮโดรเจนชัลไฟต์ (H_2S) ให้หมด เติมแอนโนเนี่ยนไฮดรอกไซด์ให้เป็นด่าง แล้วเติมน้ำกลั่นจนได้ปริมาตร 100 มิลลิลิตร

(๔) สารละลายโซเดียมไซยาไนด์ร้อยละ ๑๐ (10 % potassium Cyanide solution) ให้ละลายโซเดียมไซยาไนด์ (KCN) ๑๐ กรัม ด้วยน้ำกลั่นแล้วเติมน้ำกลั่นให้ได้ปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร

(๕) สารละลายโซเดียมซัลไฟฟ์ร้อยละ ๑๐ (10 % sodium sulfide solution) ให้ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ๑๐ กรัม ด้วยน้ำกลั่น เติมน้ำกลั่นให้ได้ปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร ให้แบ่งมา ๕๐ มิลลิลิตร นำไปผ่านก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟฟ์จนอุ่นตัว แล้วนำไปผสม กับสารละลายส่วนที่เหลืออยู่ ๕๐ มิลลิลิตร

(๖) สารละลายอมลัซิไฟอิงก์เอเจนต์ (emulsifying agent solution) ให้ละลายสารอมลัซิไฟอิงก์เอเจนต์ เช่น สมุประมาณ ๒ กรัม ด้วยน้ำกลั่น ๑๐๐ มิลลิลิตร

ข้อ ๒ เครื่องมือ

หลอดเนสเลอร์ (Nessler tube) ขนาด ๑๐๐ มิลลิลิตร สาม หลอด หรือกรอบอุกตัวเงินอร์ (Hehner cylinder) ขนาด ๑๐๐ มิลลิลิตร สามกรอบอุก หรือเครื่องวัดความเข้มของสี (colorimeter)

ข้อ ๓ วิธีสกัดตะกั่วจากเกร็งเคลือบ

ให้สกัดตะกั่วตามวิธีไดวิธีหนึ่งดังนี้ คือ

(๑) ถางเกร็งเคลือบให้สะอาด แล้วถางด้วยน้ำกลั่นอีก ครั้งหนึ่ง นำไปตั้งให้ร้อนบนอ่างน้ำร้อน (water bath) ต้มสารละลายกรดอะซิติกในข้อ ๑ (๑) ให้เค็ดแล้วเทลงในเครื่องเคลือบจนน้ำให้เต็ม ตั้งทิ้งไว้บนอ่างน้ำร้อนนาน ๓๐ นาที คนด้วยแท่งแก้วเป็นครั้งคราว

และค่อยเติมสารละลายกรดอะซิติกให้มีปริมาณเท่าเดิมเสมอ นำสารละลายนี้ไปวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว

(๒) ถ้วยเครื่องเคลือบให้สะอาด แล้วถ้วยด้วยน้ำกลิ้นชี่ กึ่งหนึ่ง นำไปใส่ภาชนะที่มีขนาดเหมาะสมกับเครื่องเคลือบนั้น ต้มสารละลายกรดอะซิติกในข้อ ๑ (๑) ให้เดือด แล้วเทลงในภาชนะให้พอท่วมเครื่องเคลือบ ปิดด้วยกระดาษนาฬิกา (watch glass) นำไปตั้งบนอ่างน้ำร้อน ๓๐ นาที คนด้วยแท่งแก้วหรือเขย่าภาชนะเป็นครั้งคราว และค่อยเติมสารละลายกรดอะซิติกให้มีปริมาณเท่าเดิมอยู่เสมอ นำสารละลายนี้ไปวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่ว

ข้อ ๔ วิธีวิเคราะห์

(๑) ดูดสารละลายทักษะมาตระเตรียมตามข้อ ๑ (๒) จำนวน ๖ มิลลิลิตร ด้วยน้ำปีเปต (pipette) ใส่ในน้ำเกอร์ (beaker) ขนาด ๑๐๐ มิลลิลิตร เป็นน้ำเกอร์ที่หนึ่ง

(๒) ดูดสารละลายที่สกัดได้ตามข้อ ๓ (๑) หรือ ๓ (๒) มาจำนวนหนึ่งตามความเหมาะสม (๑ ถึง ๕๐ มิลลิลิตร) ด้วยน้ำปีเปตใส่ในน้ำเกอร์ ขนาด ๑๐๐ มิลลิลิตร เป็นน้ำเกอร์ที่สอง

(๓) ดูดสารละลายกรดอะซิติกตามข้อ ๑ (๑) จำนวนเท่ากับปริมาณที่ใช้ในข้อ ๔ (๒) ใส่ในน้ำเกอร์ เป็นน้ำเกอร์ที่สาม

(๔) ให้น้ำเกอร์สารละลายแต่ละน้ำเกอร์ตามข้อ ๔ (๑) ๔ (๒) และ ๔ (๓) nanopipet ตามลำดับดังนี้

เติมน้ำกลิ้นชี่ ๒๐ มิลลิลิตร และเติมสารละลายอัลกานาโนน้ำทาร์เตรตามข้อ ๑ (๓) จำนวน ๒ มิลลิลิตร กรดไฮโดรคลอริก ๑ มิลลิลิตร ต้มให้เดือด

เติมโซเดียมเมต้าไบซัลไฟฟ์ (sodium metabisulphite)
๐.๓ กรัม โดยประมาณ ต้มให้เดือดจนหมดกําชชัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) แล้วขยกลง

เติมสารละลายโปตัสเซียมไชอะไนต์ตามข้อ ๑ (๕)
ประมาณสี่หรือห้าหยด ทำให้เย็นเท่าอุณหภูมิห้อง

เติมแอมโนเนียมไไฮดรอกไซด์เข้มข้นจนเป็นค้าง
แล้วเติมเพิ่มอีก ๑ มิลลิลิตร

เติมสารละลายอินมัลซิไฟอิงค์เอเจนต์ตามข้อ ๑ (๖)
ประมาณ ๒ มิลลิลิตร

เทสารละลายในนี้เกอร์แต่ละบีเกอร์ใส่ในหลอด
เนสต์เลอร์ หลอดที่หนึ่ง ที่สอง และที่สามตามลำดับ เติมน้ำกลั่นลง
ไปให้ได้ปริมาตรประมาณ ๘๐ มิลลิลิตร

ก่ออย ๗ เติมสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ตามข้อ ๑
(๗) จำนวน & มิลลิลิตร แล้วเติมน้ำกลั่นลงไปจนสารละลายในหลอด
เนสต์เลอร์มีปริมาตร ๑๐๐ มิลลิลิตร

คนสารละลายให้เข้ากัน นำไปเบรีบเทียนความ
เข้มของสี

ข้อ ๕ วิธีเบรีบเทียนความเข้มของสี

(๑) โดยหลอดเนสต์เลอร์ หรือระบบอุกตวงเชเนอร์
นำหลอดเนสต์เลอร์ตามข้อ ๕ มาเบรีบเทียน

สี่ของสารละลายนหลอดที่หนึ่งกับหลอดที่สอง และหลอดที่หนึ่งกับหลอดที่สาม ที่ลักษณะเดียวกันจากปากหลอดทั้งสองลงไปพร้อมกัน ปรับความเข้มข้นของสีแต่ละคู่ให้เท่ากันโดยการลดปริมาตรของสารละลายนในหลอดที่หนึ่ง

บันทึกปริมาตรของสารละลายนมาตรฐานต่อกว่าในหลอดที่หนึ่ง ขณะที่ส่มีความเข้มเท่ากับสี่ของสารละลายนในหลอดที่สอง และหลอดที่สามตามลำดับ

หมายเหตุ สี่ของสารละลายนในหลอดที่หนึ่งก่อนนำมาเปรียบเทียบ ความมีความเข้มของสีมากกว่าสี่ของสารละลายนในหลอดที่สองเล็กน้อย

สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาปริมาณต่อกว่า

$$Q = \frac{x(y-a)}{z}$$

เมื่อ Q คือ ปริมาณต่อกว่าที่ละลายออกมายากเครื่องเคลือบเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจุลของเครื่องเคลือบ หรือสารละลายน้ำที่ใช้สักดํา ๑ ลิตร

x คือ ปริมาตรของสารละลายนตามข้อ ๑ (๒) ที่นำมาใช้ตามข้อ ๔ (๑)

y คือ ปริมาตรของสารละลายน้ำมาตรฐานในหลอดที่หนึ่งขณะที่ส่มีความเข้มเท่ากับสี่ของสารละลายนในหลอดที่สอง

z คือ ปริมาตรของสารละลายนตามข้อ ๓ (๑) หรือ ๓ (๒) ที่นำมาใช้ตามข้อ ๔ (๑)

a กี่อ ปริมาตรของสารละลายตะกั่วมาตรฐาน
ในหลอดทึบหันงับจะมีสีความเข้มเท่ากันกับสีของสารละลายในหลอด
ทึบสาม

(๒) โดยเครื่องวัดความเข้มของสี (colorimeter)

ให้นำสารละลายทึบสามชนิด ที่เตรียมไว้ตามข้อ ๔

(๔) ไปดัดค่าความเข้มของสี แล้วนำไปคำนวณหาปริมาณของตะกั่วใน
สารละลายตัวอย่าง โดยการเปรียบเทียบปริมาณตะกั่ว และความเข้ม
ของสีในสารละลายตัวอย่าง กับสารละลายน้ำตรฐาน

ผลการวัด